

občina krško

# Poplave v občini Krško

med 18. in 21. septembrom







občina krško

## Pred prelivom reke Save uspešno črpanje zalednih voda

---

- Pred prelivom reke Save so gasilci uspešno črpali zaledne vode na izpostavljenih mestih
- Nepovratne zaklopke (žabe) na vsej kanalizaciji proti reki Savi so delovale



GASILCI

5 361  
km 3,5



## V noči na nedeljo preliv reke Save

---

- V nedeljo so bile na terenu vse službe za zaščito in reševanje, z 220 možmi iz PGE, PGD, GZ in Civilne zaščite, katerim se je priključilo 30 zaposlenih v občinski upravi in veliko število prostovoljcev
- Na terenu je bilo 16 črpalk s kapaciteto 900-1200 l/min
- 1 črpalka s kapaciteto 35.000l/min
- 24 službenih vozil
- 6 privatnih vozil
- 15 gradbenih vozil
- 2 čolna





KAMNOSESTVO TILJAKA  
NAGROBNIKI - STOPNICE - POČICE - TLAKA - KAMNISKI PULI







**GRAVERSTVO**  
**YAMPOTISK**  
**VIZITKA**



← Informácie   
← Fakulteta za  
merjenje  
← Fakulteta za  
zagotje  
← Cerkva Sv. Jozefa  
Evangelista   
← Galerija 



## Posnetki iz zraka

---

- Na posnetkih iz zraka je vidno razlivanje reke Save
- Na območju HE Blanca je vodostaj reke Save v območju, ki ne ogroža stanovanjskih in poslovnih objektov, temveč se razliva po poljskih površinah
- Po dokončanju HE Krško z izvedeno poglobitvijo in razširitvijo struge, verjamemo, da bi bilo mogoče zadržati razliv reke Save na območju starega mestnega jedra
- Glede na dogodek, predlagamo projektantu, da ponovno preveri projektirane nasipe



Območje Športnega  
centra Stadiona Matije  
Gubca, september  
2010

Območje HE Blanca,  
september 2010





Staro mestno jedro in Valvazorjevo  
nabrežje, september 2010

HE Krško in mesto Krško,  
september 2010





Pijavško polje,  
september 2010



Pijavško polje,  
september 2010



Hipodrom Brege,  
Krško polje,  
september 2010



Območje NEK-a in  
del Krškega polja,  
september 2010





občina krško

## Prva sanacija v širšem delu mesta Krško, ter zaščita in reševanje na območju izliva reke Krke

---

- Na Dalmatinovi ulici in celotni dolžini Valvazorjevega nabrežja, ter športnem kompleksu Stadiona Matije Gubca je stekla velika akcija **čiščenja cestnih površin, črpanja vode iz kletnih prostorov in prve sanacije**
- Na širšem območju Podbočja zaradi naraščanje reke Krke še vedno tečejo aktivnosti zaščite in reševanja





↑ Valvasorjeva logoteka  
↑ Koparski samostan

GASILCI  
112

KK-CE-850







občina krško

## Po upadu vodostaja reke Save, naraščanje vodostaja reke Krke

---

Visok pretok reke Save je zaježil izlitje reke Krke, kar je povzročilo poplavljanje reke Krke

Reka Krka je v občini Krško najbolj prizadela širše območje Podbočja









CIVILNA ZASČITA

KP-506













občina krško

## Zadnji podatek o prijavljeni in popisani škodi v občini Krško znaša 3.260.000 €

	Ocena škode	Že sanirano
<b>Škoda na občinskem premoženju</b>	500.000,00	<b>280.564,57</b>
PLAZOVI (7)	300.000,00	
GOSPODINJSTVA (70)	210.000,00	
POSLOVNI OBJEKTI (25)	100.000,00	
KMETIJSTVO	1.350.000,00	
ŠKODA NA PREMIČNINAH	300.000,00	
ŠKODA NA PREMIČNINAH V POSLOVNIH OBJEKTIH	500.000,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.260.000,00</b>	



občina krško

## Stroški intervencije v času poplav

<b>Izvajalci nalog</b>	<b>Skupaj</b>
<b>GZ Krško</b>	<b>83.050,30</b>
<b>PGE</b>	<b>39.236,70</b>
<b>KOSTAK d.d.</b>	<b>70.370,29</b>
<b>ŠTAB CZ</b>	<b>5.000,00</b>
<b>OBČINSKE CESTE</b>	<b>82.907,28</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>280.564,57</b>



občina krško

## Vseh evidentiranih udeležencev ob intervenciji v občini Krško je 637

---

- Sodelovalo je 382 evidentiranih udeležencev iz različnih društev, gasilskih in športnih
- 214 pripadnikov Občinskega štaba CZ
- 41 pripadnikov služb sodelovanja (Policija Krško, Center za socialno delo Krško, Rdeči Križ, zaposleni v občinski upravi, Zdravstveni dom Krško)
- In pa mnogi posamezniki, občani, ki so nesebično priskočili na pomoč. Na tem mestu gre velika pohvala NK Krško, ki je z vrečami zavaroval igrišče in po prelivu zbral več kot sto prostovoljcev, ki so pomagali sanirati stanje



občina krško

## Ocena uspešnosti akcije

---

Občinski štab civilne zaščite je ocenil akcijo kot izjemno uspešno, kajti zaradi izjemne solidarnosti in vneme ekip na terenu je bilo možno na pomoč priskočiti tudi sosednji občini Brežice in Kostanjevica.

V Brežicah so pripadniki PGE Krško, katere ustanoviteljica je Občina Krško, preprečili izlitje nevarnih snovi in upravljali z največjo črpalko na območju Term Čatež in s tem preprečili, v sodelovanju z Brežiškimi gasilci, ogrožitev hotelskih kapacitet v katerih se je nahajalo 1600 gostov.

V Kostanjevici so pripadniki PGE in PGD iz občine Krško pomagali pri sanaciji posledic v Kostanjevici na Krki, z 12. avtocisternami in več kot 60. pripadniki.